



Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

B-dul Independenței, nr. 12, cod poștal 100028, Ploiești, jud. Prahova

Tel: (0244) 510.372 Fax: (0244) 510.372

www.itmprahova.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3238

TEMATICĂ DE CONTROL

**Acțiunea 21 din Programul propriu de acțiuni al ITM Prahova
„ Monitorizarea implementării HG nr. 1050/2006 privind cerințele minime pentru
asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj ”**

Nr. crt.	TEXT	ACT NORMATIV, ARTICOL	ARTICOLUL CARE SANȚIONEAZĂ	VALOARE lei
1	Locurile de munca sunt proiectate, construite, echipate, date în folosință, exploatate și întreținute astfel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de munca fără a pune în pericol securitatea și/sau sănătatea proprie și/sau a celorlalți lucrători;	HG 1050/2006 ART 4, lit. a coroborat cu art.13, lit.a - L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (4)	4000-8000
2	Activitățile care comporta un risc special sunt încredințate numai personalului competent și să se execute conform instrucțiunilor date;	HG 1050/2006 ART 4, lit. c coroborat cu art.7, alin. (4), lit.c - L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (5)	3.500-7000
3	Instrucțiunile de securitate sunt redactate astfel încât să poată fi înțelese de către toți lucrătorii la care se referă;	HG 1050/2006 ART 4, lit. d coroborat cu art.16, alin. (1), lit.a - L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (6)	3.000-6000
4	Locurile de munca sunt dotate cu instalații de prim ajutor adecvate;	HG 1050/2006 ART 4, lit. e coroborat cu art.10, alin. (1), lit.a - L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (6)	3.000-6000

5	Angajatorul trebuie sa se asigure ca este întocmit și ținut la zi un document referitor la securitate și sănătate, denumit în continuare document de securitate și sănătate, care îndeplinește cerințele prevăzute la <u>art. 7, 12, 16 și 17 din Legea nr. 319/2006.</u>	HG 1050/2006 ART 5	L 319/2006 Art.39, alin. (9),lit. d	5.000-10.000
6	Documentul de securitate și sănătate face dovada în special ca: a) sunt determinate și evaluate riscurile la care sunt expusi lucrătorii la locul de munca; b) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotărâri; c) proiectarea, utilizarea și întreținerea locului de munca și ale echipamentelor prezintă securitate.	HG 1050/2006 ART 6 coroborat cu art.7,al.(4), lit.a L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (5)	3.500-7.000
7	Angajatorul trebuie sa ia măsurile de precautie corespunzătoare în funcție de metoda de exploatare: a) pentru a evita, detecta și combate declanșarea și propagarea incendiilor și exploziilor; și b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive și/sau nocive pentru sănătate.	HG 1050/2006 ART 12 coroborat cu art.10, alin.(1), lit. a L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (6)	3000-6000
8	Angajatorul trebuie sa ia măsurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarma și a altor mijloace de comunicare necesare care sa permită, în caz de nevoie, declanșarea imediata a operațiilor de asistenta, prim ajutor, de evacuare și salvare.	HG 1050/2006 ART 14 coroborat cu art. 10(1) lit a) L319/2006`	L 319/2006 Art.39, alin. (6) lit a)	3000-6000
9	Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate încât sa asigure o protecție adecvată impotriva riscurilor. Acestea trebuie menținute curate, iar substantele sau depunerile periculoase trebuie îndepărtate ori ținute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor	HG 1050/2006 Anexa1 pct. 2.1.1 coroborat cu art. 7, alin.(4), lit a) L319/2006`	L 319/2006 Art.39, alin. (5)	3.500-7.000
10	Zonele în care exista riscuri specifice trebuie delimitate și semnalizate.	HG 1050/2006 Anexa1 pct. 2.1.3.	L 319/2006 Art.39, alin (9) lit. k	5.000-10.000

11	<p>Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instrucțiuni scrise, care sa cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor și al utilizării în siguranța a utilajelor.</p> <p>Aceste instrucțiuni trebuie sa includă informații cu privire la utilizarea echipamentelor de intervenție, precum și la măsurile ce trebuie luate la locul de munca sau în apropierea acestuia, în caz de urgenta.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa1 pct. 2.6. coroborat cu art. 13, lit e) L319/2006`</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(4)</p>	<p>4000-8000</p>
12	<p>În cazul în care documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase și pentru executarea lucrărilor care nu sunt, în mod normal, periculoase, dar care, în interacțiune cu alte activități, pot genera pericole grave.</p> <p>Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului de persoana desemnată în acest scop și trebuie sa conțină condițiile ce trebuie îndeplinite și măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului și după lucru.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa1 pct. 2.8.</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin (9) lit. d</p>	<p>5.000-10.000</p>
13	<p>Este necesară stabilirea unui program adecvat privind verificarea sistematica, întreținerea și, dacă este cazul, testarea utilajelor și instalațiilor mecanice și electrice.</p> <p>Întreținerea, verificarea și testarea oricărei părți a instalației sau a utilajului trebuie efectuate de către o persoana competenta.</p> <p>Procesele-verbale de verificare și testare trebuie întocmite și păstrate în mod corespunzător.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa1 pct. 4.1.</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(9) lit. m</p>	<p>5000-10000</p>
14	<p>Echipamentul de protecție trebuie sa fie corespunzător, pregătit pentru utilizare și în perfecta stare de funcționare în orice moment.</p> <p>Întreținerea trebuie făcuta ținându-se seama de activitățile exercitate.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa1 pct. 4.2 coroborat cu art. 13 lit s) L319/2006</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(5)</p>	<p>3.500-7.000</p>
15	<p>În timpul operațiilor de foraj trebuie sa fie prevăzute echipamente corespunzătoare pentru controlul puțurilor, în scopul prevenirii riscurilor de erupție.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa1 pct. 5. coroborat cu art. 13 lit q) L319/2006</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(5)</p>	<p>3.500-7.000</p>

16	<p>Trebuie luate măsuri pentru evaluarea prezentei substanțelor nocive și/sau potențial explozive în atmosfera și pentru măsurarea concentrației acestor substanțe.</p> <p>Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze și să măsoare concentrațiile de gaz, automat și continuu, în punctele menționate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare automată a instalațiilor electrice și sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere internă.</p> <p>Dacă sunt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie înregistrate și păstrate în documentul de securitate.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa 1 pct. 6.1. coroborat cu art. 13 lit d) L319/2006</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(4)</p>	<p>4.000-8.000</p>
17	<p>În cazul în care în atmosfera există sau poate exista hidrogen sulfurat ori alte gaze toxice, trebuie să existe și să fie pus la dispoziția organelor de control un plan de protecție care să precizeze echipamentele disponibile și măsurile preventive adoptate.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa 1 pct. 6.2.3. coroborat cu art. 13, lit b) L319/2006</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(2)</p>	<p>5.000-10.000</p>
18	<p>Prevenirea riscurilor de explozie</p> <p>Trebuie luate toate măsurile necesare pentru prevenirea apariției și formării atmosferelor explozive.</p> <p>În interiorul zonelor care prezintă riscuri de explozie, trebuie luate toate măsurile pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive. (Ex; Folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise.)</p> <p>Trebuie stabilit un plan de prevenire a exploziilor, precizându-se echipamentele și măsurile ce trebuie luate.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa 1 pct. 6.3.1. coroborat cu art. 13 lit b) L319/2006</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(2) Art.39, alin(9) lit e)</p>	<p>5.000-10.000</p>
19	<p>Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa 1 pct. 7.1.</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(9) lit n)</p>	<p>5.000-10.000</p>
20	<p>Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare suficientă care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor.</p>	<p>HG 1050/2006 Anexa 1 pct. 11.1</p>	<p>L 319/2006 Art.39, alin(9) lit o)</p>	<p>5.000-10.000</p>

21	Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzător cu lumina artificiala, în condițiile în care lumina zilei este insuficienta.	HG 1050/2006 Anexa1 pct. 18.2	L 319/2006 Art.39, alin(9) lit o)	5.000-10.000
22	Dacă lucrătorii sunt angajați la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie sa fie, dacă este posibil, amenajate astfel încât lucrătorii: a) sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice și, dacă este necesar, impotriva caderii de obiecte; b) sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive, nici la influente exterioare nocive; c) în caz de pericol, sa poată părăsi rapid locul de munca și sa poată fi ajutați rapid; d) sa nu alunece sau sa cada.	HG 1050/2006 Anexa1 pct. 18.3. art. 7, alin.(4), lit a) L319/2006`	L 319/2006 Art.39, alin. (5)	3.500-7.000
23	Dacă documentul de securitate și sănătate prevede acest lucru, fiecare loc de munca ocupat de lucrători trebuie sa dispună de: a) un sistem acustic și optic capabil sa transmită, în caz de nevoie, un semnal de alarma oricărui post de lucru; b) un sistem acustic capabil sa fie auzit clar în toate punctele instalației ocupate frecvent de lucrători.	HG 1050/2006 Anexa 2 pct. 3.1	L 319/2006 Art.39, alin(9) lit k)	5.000-10.000
24	La toate locurile de munca ocupate în mod obișnuit de lucrători trebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate. Scopul principal al acestor exercitii este de a forma și verifica aptitudinile lucrătorilor desemnați sa utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, ținându-se seama de criteriile stipulate în documentul de securitate și sănătate	HG 1050/2006 ART 4, lit. e coroborat cu art.11, alin. (3) L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (5)	3.500-7000
25	Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziție vestiare corespunzătoare, dacă aceștia trebuie sa poarte echipament de lucru special și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spațiu. Vestiarele trebuie sa fie ușor accesibile, sa aibă o capacitate suficienta și sa fie prevăzute cu scaune.	HG 1050/2006 Anexa 2 pct. 7.1.1. art. 7, alin.(4), lit a) L319/2006`	L 319/2006 Art.39, alin. (5)	3.500-7.000

26	Modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1636 / 2007 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive”, indicative NEx 01-06.	art. 13 lit q) L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (5)	3.500-7.000
27	Modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1637 / 2007 pentru aprobarea „Normativului privind organizarea activității de intervenție și salvare la unități industriale cu pericol potențial de emisii de gaze toxice și / sau explozive”.	art. 10, alin. (1) și alin. (2) L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (6)	3.5000-6.000
28	Modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1638 / 2007 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ privind organizarea activității de verificare a instalațiilor de ventilare care funcționează la unități industriale cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și / sau toxice”, indicativ NVIV -01-06.	art. 13 lit q) L319/2006	L 319/2006 Art.39, alin. (5)	3.500-7.000